



Photo Details

Photographer: Captain Ted [View profile](#)

Title: GREAT CRISTOBAL

Added: Apr 12, 2010

Captured:

IMO: 6930972

Hits: 1,817

Photo

Category: Tankers built before 1970

Description:

CRISTOBAL, PAN 7.APR.10

USED AS BUNKER VESSEL IN THE CANAL ZONE

Call Sign : 3ETM7

Gross tonnage : 1729 (during 1969)

DWT : 3800

Type of ship : Oil Products Tanker (during 1969)

Year of build : 1969

Flag : Panama (since 01-07-2008)

Status of ship : In Service/Commission (since 13-05-1969)

Last update : 11-12-2009

Vessel Identification



Name: Great Cristobal

IMO: 6930972

Flag: Panama

MMSI: 370613000

Callsign: 3ETM7

Former name(s):

- [Great Gull](#) (Until 2008 Jul)

- [Exxon Connecticut](#) (Until 1992 Nov)

Minera  Panamá	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: Emili Belhannopiti/Harold Quiel Fecha: 190410

Lugar: Terminal 1, Punta Rincón Hora: 6:00 AM

Nombre de Embarcación: GREAT CRISTOBAL

Código IMO: 6930972

Observaciones:

la embarcación Great Cristobal atracó de proa
lado estribor. Traía o descarga de diesel proveniente
de colón sin novedades que reportar



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Control de Contaminación

[Signature]

Firma de Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
Punta Rincón Internacional Terminal

	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: <u>Terminal 1, Punta Rincón</u>	FECHA: <u>10 / 04 / 2019</u>
NOMBRE DE OBSERVADOR: <u>Emili Bethancourt / Harold Quiel</u>	
PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI ☒ NO ☐ NOMBRE DE EMBARCACIÓN: <u>Great Gristol</u>	
CODIGO IMO: <u>6930972</u>	

DESCRIPCION

6:00 AM

Llegada de la embarcación a Terminal 1, se realizó recorrido no se observó la presencia de Hidrocarburo ni químico contaminante

11:00 AM

se inspeccionó la descarga no se observó pérdida de Alguna contaminante

15:00 finalización de descarga sin novedad que reportar



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Firma de Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
Punta Rincón Internacional Terminal

Minera Panamá	CHECK LIST DE INSPECCIONES DIARIAS MEDIO AMBIENTALES PUERTO INTERNACIONAL DE PUNTA RINCON Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		MAYO 2017	28/06/17	
		Versión	Control	
		002	MPSA/AMP	

Fecha: 190410 Hora: _____
 Presencia de Embarcación : SI: ☒ NO: ☐
 Inspector de Ambiente: Emily Bethan Court / Harold Quintero
 Nombre: Great Cristobal
 Numero IMO: 6930972

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
DERRAME					
1	Hidrocarburos	NO	NO	NO	
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO	NO	
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO	NO	
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO	NO	
5	Otros.				
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	NO	NO	NO	
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO	NO	NO	
8	Ductos	NO	NO	NO	
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	NO	NO	NO	
10	Trasiego de combustible.	NO	NO	NO	
11	Carga / descarga	NO	NO	NO	
DESECHOS					
12	Sólidos(plásticos, madera, entre otros)	NO	NO	NO	
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO	NO	
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	SI	SI	SI	
15	Skimmers	SI	SI	SI	
16	Absorbentes	SI	SI	SI	
BIODIVERSIDAD					FIRST QUANTUM MINERALS LTD. Cobre Patagónica
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI	SI	


FIRST QUANTITUM MINERALS LTD.
 Cobre Panamá
 Firma del Oficial de Contaminación
 Oficial de Ambiente
 Punta Rincón Internacional Terminal

GREAT CRISTOBAL



 **FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Patagonia

10 ABR 2014

Oficial de Ambiente
Punta Rincon International Terminal